

## GPSMAP 64 /s /st perte de réception GPS

Si votre GPSMAP 64 /s ou /st perd la réception satellite de manière intermittente ou ne fait pas l'acquisition de satellites, essayez de changer la configuration en utilisant exclusive l'option satellites GPS. Garmin a identifié un problème avec l'acquisition satellite lors de l'utilisation de l'option GPS + GLONASS. Garmin a publié une mise à jour de logiciel pour résoudre ce problème. Mettez à jour le logiciel sur votre appareil à l'aide de Garmin Express, WebUpdater ou BaseCamp.

Jusqu'à ce que la mise à jour logicielle soit chargée, vous pouvez utiliser la solution de contournement consistant à utiliser uniquement l'option GPS au lieu de GPS + GLONASS.

Pour utiliser uniquement l'option GPS :

1. Allumez votre appareil
2. Ouvrez le **Menu principal**
3. Sélectionnez **Configuration**
4. Sélectionnez le **Système**
5. Sélectionnez **Satellite**
6. Sélectionnez **GPS**



<https://www.garmin.com/en-US/software/basecamp/>



<https://www.garmin.com/en-US/software/express/>



<https://www8.garmin.com/support/collection.jsp?product=999-99999-27>

## GPSMAP 64/s/st Loses GPS Reception

---

If the GPSMAP 64/s/st is losing GPS reception intermittently or not acquiring satellites at all try switching the handheld to only using GPS satellites. We have identified an issue with the handheld acquiring satellites if using GPS + GLONASS reception. We have released a software update to fix this problem. Update the software on your device using Garmin Express, WebUpdater or BaseCamp

Until the software update is loaded you can use the workaround of using GPS only.

To Use GPS Only:

1. Power on the Handheld
2. Open the **Main Menu**
3. Select **Setup**
4. Select **System**
5. Select **Satellite**
6. Select **GPS**